



Resistenza agenti atmosferici ACCIAIO INOX

Da prove tecniche di laboratorio risulta che:

- L'acciaio inossidabile teme alcuni elementi: primo fra tutti il cloro.
- In mancanza di pulizia e manutenzione, sulla superficie dell'acciaio esposta a questo elemento si possono formare macchie di ruggine (chiamasi contaminazione: processo di inquinamento superficiale dell'acciaio inossidabile con altri elementi).
- Per rimuovere questa contaminazione (che è superficiale) basta spazzolare il prodotto.
- La lamiera lucida e non satinata risulta essere meno delicata.
- E' necessario tenere sempre pulita la superficie (passare un panno almeno 1 volta al mese in zone altamente saline).
- Non utilizzare detersivi chimicamente aggressivi o sostanze contenenti cloro per la pulizia della superficie.

Con questi semplici accorgimenti, gli articoli in acciaio inossidabile non dovrebbero avere problemi.